

Arwos Vand A/S  
Forsyningsvejen 2  
6200 Aabenraa  
Att.: Rapportmodtager

Rapportnr.: AR-22-CG-22056726-01  
Batchnr.: EUDKVE-22056726  
Kundenr.: CA0016819  
Modt. dato: 23.05.2022

## Analyserapport

Prøvested: Farversmølle Vandværk - DGU nr. 160.241 - / 4580102802  
DGU-nr: 160.241  
Prøvetype: Grundvand (råvand) - Gruppe B parametre  
Prøveudtagning: 23.05.2022 kl. 08:50  
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S P8KY  
Analyseperiode: 23.05.2022 - 31.05.2022

Prøvemærke: Afg. boring nr. 160.241. Faversmølle vv.

| Lab prøvenr:                       | 835-2022-<br>81083075 | Enhed | Kravværdier |      | DL.    | Metode                    | n) Urel (%) |
|------------------------------------|-----------------------|-------|-------------|------|--------|---------------------------|-------------|
|                                    |                       |       | Min.        | Max. |        |                           |             |
| <b>PFAS-forbindelser</b>           |                       |       |             |      |        |                           |             |
| PFHxS<br>(Perfluorhexansulfonsyre) | <0.0001               | µg/l  |             |      | 0.0001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS | A 40        |
| PFOA (Perfluoroktansyre)           | <0.0001               | µg/l  |             |      | 0.0001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS | A 40        |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)     | <0.0001               | µg/l  |             |      | 0.0001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS | A 40        |
| PFNA (Perfluoromonansyre)          | <0.0001               | µg/l  |             |      | 0.0001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS | A 40        |
| Sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS   | #                     | µg/l  |             |      |        | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS | A           |

### Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning Ja DS ISO 5667-11, MST-Drikkevand. Mæ

### Underleverandør:

A: Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping) (ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977)

### Kopi til:

Aabenraa Kommune, Kopimodtager drikkevand, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

31.05.2022

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø Vand A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.